

VERKEHRSUNFALLBERICHT

1. Datum des Unfalls: 27.06.2020
 2. Zeit: 07:30
 3. Ort: Wien
 4. Verletzte, einschließlich Leichtverletzte: nein ja
 5. Zeugen: Namen, Anschriften, Telefon

7. Fahrzeug: ANHÄNGER KRAFTFAHRZEUG
 Marke, Typ: Mercedes Benz, E220
 Amtliches Kennzeichen:
 4. verließ einen Parkplatz, ein privates Grundstück, einen Weg
 5. besann, in einen Parkplatz

6. Versicherungsunternehmen (siehe Versicherungsbescheinigung)
 Land der Zulassung: Österreich
 NAME: Muki
 Vertragsnummer:
 Nummer der grünen Karte:
 Versicherungsbescheinigung oder grüne Karte gültig vom: bis:
 Geschäftsstelle (oder Büro oder Makler):
 NAME:
 Anschrift:
 Land:
 Telefon oder E-Mail:
 7. fuhr in einem Kreisverkehr
 8. prallte beim Fahren in der gleichen Richtung und in der gleichen Kolonne auf das Heck auf
 9. fuhr in der gleichen Richtung und in einer anderen Kolonne
 10. wechselte die Kolonne
 11. überholte
 12. bog nach rechts ab
 13. bog nach links ab
 14. setzte zurück
 8. Versicherungsunternehmen (siehe Versicherungsbescheinigung)
 NAME: Wiener Städtische
 Vertragsnummer:
 Nummer der grünen Karte:
 Versicherungsbescheinigung oder grüne Karte gültig vom: bis:
 Geschäftsstelle (oder Büro oder Makler):
 NAME:
 Anschrift:
 Land:
 Telefon oder E-Mail:
 Sind die Sachschäden am Fahrzeug aufgrund des Vertrags versichert? nein ja

Klasse (A, B, ...): B
 Führerschein gültig bis: 05.05.2029
 13. Skizze des Unfalls zum Zeitpunkt des Aufpralls
 Klasse (A, B, ...): D
 Führerschein gültig bis: 24.09.2033

10. Markieren Sie die ursprüngl. Aufprallstelle am Fahrzeug A durch einen Pfeil →

10. Markieren Sie die ursprüngl. Aufprallstelle am Fahrzeug B durch einen Pfeil →

11. Sichtbare Schäden am Fahrzeug A:
 Linke Seite

11. Sichtbare Schäden am Fahrzeug B:
 Front Stoßstange

Handwritten notes and diagram:
 Menschensmenge
 Taxifahrer hat für beide Fahrer die Sicht versperrt (A+B)
 NORDWESTBAHNSTRASSE